




## Fühler für Thermometer mit Gasdrucksystem mit starrem Fühleranschluss




**Fühler F1:**  
glatter Fühler, ohne Gewinde




**Fühler F3:**  
fester Gewindeanschluss




**Fühler F4:**  
lose Überwurfmutter



**Fühler F5:**  
drehbarer Anschlusszapfen  
**nur in Verbindung mit Schutzrohr einsetzbar!**



**Fühler F6:**  
lose Überwurfmutter (F4)  
mit Anschlussverschraubung




**Fühler F7:**  
glatter Fühler (F1)  
mit Klemmringverschraubung


Fühlerart	Mindest-Tauchfühlerlängen TL								
	F1, F3, F5			F4, F6			F7		
Fühlerdurchmesser	12	10	8	12	10	8	12	10	8
Messtemperatur									
<500°C	40	50	80	50	60	90	70	80	105
>500 °C	80	110	170	90	120	180	110	145	195

Änderungen vorbehalten


## Fühler für Thermometer mit Gasdrucksystem mit Fernleitung




**Fühler F1:**  
glatter Fühler, ohne Gewinde




**Fühler F4:**  
lose Überwurfmutter




**Fühler F4-1:**  
lose Überwurfmutter  
auf Fernleitung verschiebbar




**Fühler F5:**  
drehbarer Anschlusszapfen  
**nur in Verbindung mit Schutzrohr einsetzbar!**



**Fühler F6:**  
lose Überwurfmutter (F4)  
mit Anschlussverschraubung



**Fühler F7:**  
glatter Fühler (F1)  
mit Klemmringverschraubung



**Fühler F7-1:**  
lose Überwurfmutter (F4-1)  
auf Fernleitung verschiebbar  
mit Klemmringverschraubung

Fühlerart	Mindest-Tauchfühlerlängen TL								
	F1, F5			F4, F4-1, F6, F7-1			F7		
Fühlerdurchmesser	12	10	8	12	10	8	12	10	8
Messtemperatur									
<500°C	40	50	80	50	60	90	70	80	105
>500 °C	80	110	170	90	120	180	110	145	195